



0672

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen
Germany | Allemagne | Deutschland

22

0022_Knauf_Reparaturspachtel_innen_2022-04-04

EN 13963:2005/AC:2006

3B – Knauf Reparaturspachtel innen

Jointing of gypsum boards

Jointoyer des plaques de plâtre

Verspachteln von Gipsplattenfugen

**Reaction to fire
Réaction au feu
Brandverhalten**

R2F A1